



Odense Kommune
By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand
Nørregade 36-38
5000 Odense C

Registrernr.: T28544
Kundenr.: 82080
Ordrenr.: 821861
Prøvenr.: 23235344

Att.: Richard Jensen

Modt. dato: 2010.10.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand
Nørregade 36-38, 5000 Odense C
Prøvested.....: **Bellinge Vest Vandværk** - V02200065/4461001300
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning...: 2010.10.21 kl. 10:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.10.21 kl. 22:04 - 2010.10.25

	Prøvenr.: 23235344	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml	50		DS/EN/ISO 6222	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml	5		DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.6 gr. C	DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Bellinge Vest Vandværk, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

25. oktober 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Kirsten From Andersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.