



Bellinge Vest Vandværk

Elmegårdsvej 44
5250 Odense SV

Att.: Mogens Petersen

Registrernr.: 472601
Kundenr.: 5506169
Ordrenr.: 823571
Prøvenr.: 47260101

Modt. dato: 2010.06.24

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Bellinge Vest Vandværk
Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
Prøvested.....: **Bellinge Vest Vandværk** - V02200065/4461001300
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning...: 2010.06.24 kl. 09:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MAK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.06.25 kl. 00:21 - 2010.06.28

	Prøvenr.: 47260101	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	17	Antal/ml		50	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	1	Antal/ml		5	DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 11.3 gr. C DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Bellinge Vest Vandværk, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
- Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Annette Vendel

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30. juni 2010

Annette Vendel

Annette Vendel

Kvalitetssikring