



Odense Kommune  
By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand  
Nørregade 36-38  
5000 Odense C

Registrernr.: B04656  
Kundenr.: 82080  
Ordrenr.: 821861  
Prøvenr.: B0465601

Att.: Richard Jensen

Modt. dato: 2010.08.27

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand  
Nørregade 36-38, 5000 Odense C  
Prøvested.....: **Bellinge Vest Vandværk - V02200065/4461001300**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet  
Prøveudtagning...: 2010.08.27 kl. 10:00  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MAK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.08.27 kl. 22:14 - 2010.08.31

	Prøvenr.: B0465601	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	4	Antal/ml	50		DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml	5		DS/EN ISO 6222	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 11.0 gr. C DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Bellinge Vest Vandværk, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

31. august 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.