

Bellinge Vest Vandværk
Elmegårdsvej 44
5250 Odense SV
Att.: Mogens Pedersen

Rapportnr.: AR-13-CA-00050449-01
Batchnr.: EUDKVE-00050449
Kunde nr.: CA0004362
Modt. dato: 07.02.2013

Analyserapport

Prøvested: Bellinge Vest Vandværk. Ledningsnet - V02200065 / 4461001399
Udtagningsadresse: Rughøjvej 11, 5250 Odense SV
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøveudtagning: 07.02.2013 kl. 12:30
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MAK
Analyseperiode: 07.02.2013 - 20.02.2013

Prøvemærke: Kantine

| Lab prøvenr: | 05044901 | Enhed | Kravværdier** | | DL. | Metode | Um (%) |
|----------------------|----------|------------|---------------|------|------|------------------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakt. 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | < 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Metaller | | | | | | | |
| Arsen (As) | 2.8 | µg/l | | 5 | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Bor (B) | 220 | µg/l | | 1000 | 1 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Cobolt (Co) | < 0.04 | µg/l | | 5 | 0.04 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Jern (Fe) | 0.033 | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |
| Nikkel (Ni) | < 0.03 | µg/l | | 20 | 0.03 | DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS | 30 |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|---|-----|-----|-------------|--|
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organolep | |
| Prøvens smag | Normal | | | | | * Organolep | |
| Vandtemperatur | 7.3 | °C | | | | DS 2250 | |
| pH | 7.7 | pH | 7 | 8.5 | | DS 287 | |
| Ledningsevne | 74 | mS/m | | | 0.1 | DS/EN 27888 | |
| Iltindhold | 9.3 | mg/l | 5 | | 0.1 | DS/EN 25814 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen, Richard Jensen, Odense Slot, Indgang M, Postboks 710, 5100 Odense C

20.02.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Annette Vendel
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.