

Bellinge Vest Vandværk
Elmegårdsvej 44
5250 Odense SV
Att.: Mogens Pedersen

Rapportnr.: AR-14-CA-00180837-01
Batchnr.: EUDKVE-00180837
Kundenr.: CA0004362
Modt. dato: 13.05.2014

Analyserapport

Prøvested: Bellinge Vest Vandværk. Ledningsnet - V02200065 / 4461001399
Udtagningsadresse: Brogårdsvej 27, 5250 Odense SV
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvedtagnings: 13.05.2014 kl. 11:50
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MAK
Analyseperiode: 13.05.2014 - 17.05.2014

Prøvemærke: Bagbutik

Lab prøvenr.:	80113802	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	13.1	°C				DS 2250	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	66	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	8.1	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Odense Kommune, Nørregade 36-38, Odense Slot, Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

17.05.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.