



Bellinge Vest Vandværk

Elmegårdsvej 44
5250 Odense SV

Att.: Mogens Petersen

Registrernr.: **T45998**
Kundenr.: **5506169**
Ordrenr.: **823571**
Prøvenr.: **23246286**

Modt. dato: **2011.03.23**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Bellinge Vest Vandværk
Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
Prøvested.....: **Bellinge Vest Vandværk - V02200065/4461001300**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning...: 2011.03.23 kl. 11:30
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (MK4)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.03.23 kl. 23:52 - 2011.03.27

	Prøvenr.: 23246286	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	1	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kintal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.035	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	1.5	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Chlorid	29	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.51	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
NVOC, ikke flygt.org.carbon	1.7	mg/l		4	DS/EN 1484	10

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.4	gr. C			DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	66	mS/m	>30		DS/EN 27888	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Bellinge Vest Vandværk, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
- Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Martin Hartlev Pedersen

Kontaktperson

28. marts 2011



Martin Hartlev Pedersen

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.